

江苏大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：测试技术

考生注意：答案必须写在答题纸上，写在试题及草稿纸上无效

一、填空题（每空 1 分，共 24 分）

1. 测试装置的静态特性主要指标为线性误差、_____、回程误差、_____。
2. 金属丝应变片的工作原理基于_____效应。而半导体应变片的工作原理是基于_____效应。
3. 测量仪器中滤波器的作用是_____。
4. $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = \text{_____}$ 。
5. 调制是一个信号的某些参数在另一个信号的控制下发生变化的过程。前一个信号称为_____, 一般是高频信号；后一个信号称为_____。
6. 一个完整的 A/D 转换过程一般包括_____、_____、_____、_____四个步骤。
7. 周期函数 $\cos 2\pi f_0 t$ 的傅立叶变换为 $\text{FT}[\cos 2\pi f_0 t] = \text{_____}$ 。 $\delta(t)$ 的傅立叶变换为 $\text{FT}[\delta(t)] = \text{_____}$ 。
8. 电容传感器根据变化的参数，可分为_____、_____和_____三类。

9. 光栅按工作原理可分为物理光栅和计量光栅，其中物理光栅的工作原理是基于_____，而计量光栅的工作原理是基于光的_____。
10. 按信号通过滤波器的情况来分，滤波器通常可分为_____、_____、_____和_____等四种。

二、名词解释（每小题 5 分，共 25 分）


1. 涡流效应 2. 压电效应 3. 各态历经随机过程 4. 压阻效应 5. 调幅

三、简答题（每小题 6 分，共 24 分）


1. 何谓测量误差？按统计特征来分，误差可分为哪几类？分别举出一例？
2. 试举出你所熟悉的三种机械式传感器，并简述其中一种的工作原理。
3. 何谓霍尔效应？其物理本质是什么？
4. 试简述莫尔条纹的形成原理。

四、图解题（每小题 5 分，共 15 分）

1. 已知矩形窗函数 $w(t)$ 如图，作出其幅频谱图并标出量值。



2. 已知 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的时域图形，画出 $z(t) = x(t) * y(t)$ 卷积。



3. 已知周期性三角波信号

$$x(t) = \begin{cases} A + \frac{2A}{T_0}t & -\frac{T_0}{2} \leq t \leq 0 \\ A - \frac{2A}{T_0}t & 0 \leq t \leq \frac{T_0}{2} \end{cases}$$

作出其时域波形图和幅频谱图，并标出量值。

五、计算题（每小题 8 分，共 32 分）

- 求衰减振荡信号 $x(t) = e^{-at} \cos \omega_0 t$ 的频谱。
- 求周期信号 $x(t) = 0.5 \cos 10t + 0.2 \cos(100t - 45^\circ)$ 通过一时间常数为 $\tau = 0.005$ 的系统后所得到的稳态响应。
- 假定有一个信号 $x(t)$ ，它是两个频率、相角均不等的余弦函数叠加而成，其数学表达式为 $x(t) = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$ ，求该信号的自相关函数。
- 一电容测微仪，其传感器的圆形极板半径 $r = 4\text{mm}$ ，工作初始 $\delta_0 = 0.03\text{mm}$ ，如果间隙变化量 $\Delta\delta = \pm 1\mu\text{m}$ 时，电容变化量是多少。（真空中介电常数为 $8.85 \times 10^{-12}\text{F/m}$ ）

六、综合题（每小题 15 分，共 30 分）

1. 请画出动态电阻应变仪的原理框图，简述其工作原理，并绘出图中各点波形。
2. 有一批涡轮机叶片，需要检测是否有裂纹，试绘出可行方案的原理图，并简述其测量原理。