

2006 年 硕士 学位研究生招生考试试题

考试科目： 机械制造技术基础

(考生注意：答案须写在答题纸上。写在本试题上，一律不给分)

一、(30 分，每格 1.5 分)

1. 基本偏差是_____。

2. 国家标准规定的表面粗糙度评定参数包括： _____、

_____、 _____、 _____

和 _____。

3. 粗基准的选择原则是_____、_____、

和 _____。

4. 相关公差原则是指 _____

5. 常用的装配方法有 _____、_____、

_____和 _____。

二、(7.5 分) 齿轮要求为 7 FL，试说明各个数字和字母的基本含义。

三、(10 分) 以加工中心为例，说明工序集中的基本概念和优点。

四、(10 分) 以车削外圆为例，绘制车刀并标注前角、后角、主偏角、副偏角和刃倾角。

2009/09/17 09:30 AM

五、(7.5分)何谓零件加工“误差复映”规律?说明精加工中安排多次走刀的目的。

六、(10分)箱体孔的要求为 $\Phi 80^{+0.030}_{-0.020}$ mm,已知一批零件加工后的实际尺寸符合正态分布,且最小实际尺寸为79.991,最大实际尺寸80.021,试分析产生不合格件的主要原因。

七、(15分)轴类零件要求如图1所示,请说明该图样标注采取的公差原则和被测要素遵守的理想边界。经加工测量获得的相关数据如表1所示,试判断工件的合格性。

表1 轴类零件加工后的测量数据

序号	实际轴径	○误差	合格性
1	19.979	0.021	
2	20.000	0.021	
3	20.000	0.010	
4	19.980	0.030	
5	20.005	0.005	




图1 轴类零件

八、(20分)图2给出了圆柱体工件及定位示意图,本工序欲铣键槽。(1)选择该定位方案中相关定位元件,并说明其作用;(2)计算定位误差并判定该定位方案的合理性;(3)试考虑满足该工件及其要求的其它优化定位方案(绘制示意图)并说明其优越性。
2009/09/17 09:32 AM



图2 圆柱体工件及其定位示意图

九、(20分) 机座要求如图3所示, 本工序以M面定位, 镗Φ40孔, 试问该定位方案的合理性? 若不完善, 试补充, 并计算工序尺寸。




图3 机座

十、(20分) 齿轮轴结构及部分装配图如图4所示, 大批量生产, 要求装配间隙 $A_2=0.1\text{-}0.3\text{mm}$, $A_1=25\text{mm}$, $A_2=30\text{mm}$, $A_3=5\text{mm}$, 按照标准件要求 $A_3=5^0_{-0.1}$, 试确定装配方法, 并根据该装配方法要求, 确定 $T(A_1)$, $T(A_2)$, 计算各尺寸的上下偏差及其相关内容。




图4 齿轮轴部分结构

2009/09/17 09:33 AM