



21. 平键的工作面是\_\_\_\_\_。
22. C型平键的端部形状是一端（半）圆头、一端方头，适于在\_\_\_\_\_处使用。
23. 梯形螺纹与其他几种用于传动的螺纹相比较，其优点是\_\_\_\_\_。
24. 按许用弯曲应力计算法求轴直径，除轴的弯矩图、扭矩图、弯曲和扭应力的变化情况( $\alpha$ )以外，还必须知道\_\_\_\_\_。
25. 按所受载荷性质分类，只承受弯矩的称\_\_\_\_\_轴。

### 二、(25 分) 简答题 (每题 5 分)

1. 在带传动中，影响能传递的最大有效圆周力的因素有哪些？(要求答出四种因素) 其关系如何？
2. 试分析齿轮产生齿面磨损的主要原因，它是哪一种齿轮传动的主要失效形式？防止磨损失效的最有效办法是什么？
3. 常用螺纹的主要类型有哪些？其主要用途是什么？
4. 列举普通平键静联接的主要失效形式。
5. 选择轴的材料应满足哪些要求？举出三种轴的材料及其热处理方法，并说明各用于什么条件，每种材料举出一种实例。

### 三、(10 分) 判断题 (每题 1 分)

1. 在V带(三角带)传动中，若带轮直径、带的型号、带的材质、根数及转速均不变，则中心距越大，其承载能力也越大。 ( )
2. 滚子链传动中，滚子的作用是减轻轮齿的磨损。 ( )
3. 设计软齿面圆柱齿轮传动时，应取小齿轮的齿面硬度与大齿轮的齿面硬度相同。 ( )
4. 蜗杆传动中，进行齿面接触疲劳强度和齿根弯曲疲劳强度计算是以蜗轮为主；而进行刚度计算是以蜗杆轴为主。 ( )
5. 由于锥齿轮的几何尺寸以大端为标准，所以受力分析亦在大端上进行。 ( )
6. 轴的计算弯矩最大处为危险剖面，应按此剖面进行强度计算。 ( )
7. 有一由碳钢制造的轴刚度不能满足要求时，可以改用合金钢或进行表面强化以提高刚度，而不必改变轴的尺寸和形状。 ( )
8. 普通平键的定心精度高于花键的定心精度。 ( )
9. 只要螺纹副具有自锁性，即螺纹升角小于当量摩擦角，则在任何情况下都无需考虑防松。 ( )

10. 当其他工作条件不变时，深沟球轴承6206（旧206）的当量动载荷 $P$ 增大为 $2P$ 时，其寿命 $L_h$ 将下降到原寿命的八分之一。 ( )

四、(20分) 选择填空题(每题2分)

1. 考虑滑动率 $\varepsilon$ ，则带传动的实际传动比\_\_\_\_\_。

A.  $i = \frac{d_{d2}}{d_{d1}(1+\varepsilon)}$       B.  $i = \frac{d_{d2}(1+\varepsilon^2)}{d_{d1}}$

C.  $i = \frac{d_{d2}}{d_{d1}(1-\varepsilon)}$       D.  $i = \frac{d_{d2}(1-\varepsilon)}{d_{d1}}$

2. 在一定转速下，要减轻链传动运动的不均匀性和动载荷，应\_\_\_\_\_。

A. 增大 $p$ 和 $z_1$       B. 增大 $p$ ，减小 $z_1$

C. 减小 $p$ 和 $z_1$       D. 减小 $p$ ，增大 $z_1$

3. 对齿面硬度 $\leq 350HBS$ 的一对齿轮传动，选取齿面硬度时应使\_\_\_\_\_。

A. 小齿轮齿面硬度<大齿轮齿面硬度

B. 小齿轮齿面硬度=大齿轮齿面硬度

C. 小齿轮齿面硬度>大齿轮齿面硬度

D. 小齿轮齿面硬度 $\leq$ 大齿轮齿面硬度

4. 机床主轴箱中的变速滑移齿轮，一般应选用\_\_\_\_\_。

A. 直齿圆柱齿轮      B. 斜齿圆柱齿轮

C. 人字齿圆柱齿轮      D. 直齿锥齿轮

5. 设计时为了提高蜗杆的刚度，首先应\_\_\_\_\_。

A. 增大蜗杆直径系数 $q$  (或分度圆直径 $d_1$ )      B. 采用高强度合金钢制造蜗杆

C. 提高蜗杆硬度和降低表面粗糙度      D. 增加蜗杆头数



6. \_\_\_\_\_轴承能很好地承受径向载荷与单向轴向载荷的综合作用。

A. 深沟球轴承      B. 角接触球轴承      C. 推力球轴承      D. 圆柱滚子轴承


7. 滚动轴承的基本额定寿命是指同一批轴承在相同工作条件下运转，其中\_\_\_\_\_的轴承所能达到的寿命。

A. 99%      B. 95%      C. 50%      D. 90%


8. 图示为轴的受载简图，其弯矩图应是\_\_\_\_\_。




A



B



C



D

9. 对于采用常见的组合和按标准选取尺寸的平键静联接，主要失效形式是\_\_\_\_\_。

- A. 工作面的压溃 B. 工作面过度磨损 C. 键被剪断 D. 键被弯断

10. 相同公称尺寸的三角形细牙螺纹和粗牙螺纹相比，因细牙螺纹的螺距小，小径大，故细牙螺纹的\_\_\_\_\_。


- A. 自锁性好，钉杆受拉强度低 B. 自锁性好，钉杆受拉强度高  
C. 自锁性差，钉杆受拉强度高 D. 自锁性差，钉杆受拉强度低

(强度——指螺纹杆的承载能力。)

五、(10 分) 单根 V 带 (三角带) 所能传递的最大功率  $P=5\text{kW}$ ，已知主动带轮的基准直  
径  $d_{d1}=140\text{mm}$ ，主动带轮转速  $n_1=1460\text{r/min}$ ，主动带轮上的包角  $\alpha_1=140^\circ$ ，带与带轮间的当量  
摩擦系数  $\mu=0.5$ ，求最大有效圆周力  $F_e$  和紧边拉力  $F_1$ 。

六、(16分) 图示两级斜齿圆柱齿轮减速器。已知轮1的螺旋线方向和III轴转向，齿轮2的参数 $m_n=3\text{mm}$ ,  $z_2=57$ ,  $\beta=14^\circ$ , 齿轮3的参数 $m_n=5\text{mm}$ ,  $z_3=21$ 。求：


- 1) 使II轴所受轴向力最小时，齿轮3的螺旋线应是何旋向？在图上标出齿轮2、3的螺旋线方向。
- 2) 在图上标出齿轮2、3所受各分力方向。
- 3) 如使II轴的轴承不受轴向力，则齿轮3的螺旋角应取多大值？




七、(18分) 图示轴系由一对30208 (旧7208) 轴承支承，基本额定动载荷 $C_r=34\text{kN}$ ，轴转速 $n=2000\text{r/min}$ ，轴上作用力 $F=1500\text{ N}$ ,  $f_d=1.2$ ，问：

- 1) 哪个轴承是危险轴承？
- 2) 危险轴承的寿命是多少小时？

$e$	$F_a/F_r \leq e$	$F_a/F_r > e$	$F_s$
0.38	$X=1, Y=0$	$X=0.4, Y=1.6$	$0.313F_r$



八、(18分) 如图所示气缸内径 $D=400\text{mm}$ , 蒸汽压力 $p=0.5\text{MPa}$ , 采用16个M22普通螺栓联接(螺栓小径 $d_1 = 19.294\text{ mm}$ , 中径 $d_2 = 20.376\text{ mm}$ ), 螺栓均匀分布在 $D_1$ 的圆周上。螺栓的相对刚度 $\frac{C_1}{C_1 + C_2} = 0.8$ , 联接剩余预紧力为工作载荷的1.5倍。若螺栓的许用拉应力 $[\sigma] = 60\text{ MPa}$ , 许用应力幅 $[\sigma_a] = 20\text{ MPa}$ , 试校核该螺栓组的强度(取计算直径 $d_c = d_1$ )。



九、(8分) 下图为单级齿轮减速器输入轴的结构图, 试指出图中的错误, 并作简单的说明。

