

A. 机械原理部分

一、复习要求：

要求考生熟悉机械原理的基本思想，掌握机构学、机械运动学和动力学的基本理论、基本知识和基本技能。考生初步具备综合运用所学知识、拟定机械运动方案、分析和设计机械的能力。

二、主要复习内容：

(一) 绪论

- 1)、明确机构、机器、机械的定义；
- 2)、了解学习本课程的目的和方法。

(二) 机构的机构分析

- 1) 掌握构件、运动副、约束、自由及运动链等概念
- 2) 能正确计算平面机构的自由度，并判断其是否具有确定相对运动；
- 3) 熟练掌握自由度计算中的特殊情况(局部自由度、复合铰链、虚约束等)；
- 4) 熟练掌握运用平面机构高副低代的方法和必须满足的条件。

(三) 机构的运动分析

- 1) 正确理解瞬心的概念，并能用“三心定理”确定一般平面机构各瞬心的位置；
- 2) 熟练运用瞬心法对简单机构进行速度分析；
- 3) 熟练掌握用矢量图解法对简单机构进行运动分析。

(四) 平面机构的力分析

- 1) 明确运动副中的摩擦；
- 2) 熟练掌握考虑摩擦时机机构的受力分析*；

(五) 机械效率和自锁

- 1) 了解机械的效率；
- 2) 了解机械的自锁。

(六) 机械的平衡

- 1) 熟练掌握刚性转子的平衡计算；
- 2) 了解平面机构的平衡。

(七) 机械的运转及其速度波动的调节

- 1) 了解机械的运动方程式及其求解；
- 2) 重点掌握机械的运转及机械的周期性速度波动原因及其调节方法；
- 3) 了解机械的非周期性速度波动及其调节。

(八) 平面机构连杆机构

- 1) 熟练掌握常见曲柄存在条件，按 K 设计四杆机构；
- 2) 掌握四杆机构的基本概念，熟练掌握极位夹角、压力角、传动角、死点的概念；
- 3) 熟练掌握刚化反转法原理设计平面四杆机构。

(九) 凸轮机构及其设计

- 1) 了解凸轮机构的类型和应用；
- 2) 了解推杆常见的运动规律的性质、及推杆运动规律的选择；
- 3) 熟练掌握盘形凸轮机构中的基本概念、基本尺寸及其相互关系；
- 4) 熟练掌握偏置盘形凸轮廓线的设计原理、方法；
- 5) 凸轮设计的注意事项。

(十) 齿轮机构

- 1) 基本概念的理解及应用“渐开线、正确啮合条件、重合度、齿轮加工”；
- 2) 熟练掌握直齿轮、斜齿轮、蜗轮蜗杆传动的几何尺寸计算及作图分析；

(十一) 齿轮系及其设计

- 1) 熟练掌握复合轮系的分解与传动比计算；

(十二) 其它常用机构

- 1) 了解三种常用机构的基本概念、运动特性、应用场合；
- 2) 熟练掌握槽轮的设计与计算；

三、参考书目：

- (1) 孙桓、陈作模主编. 机械原理. 第七版. 北京：高教出版社，2002年.
- (2) 申永胜主编. 机械原理教程. 北京：清华大学出版社，2000年.

B. 机械设计部分

一、复习要求:

要求考生熟悉通用机械零件的基本知识,掌握通用机械零件的设计原理、方法和机械设计的一般规律,具有综合运用所学知识设计通用零件和简单机械的能力。

二、主要复习内容:

1、绪论

- (1) 了解课程的内容、性质与任务。
- (2) 掌握有关的基本概念。

2、机械零件的强度

- (1) 掌握疲劳弯曲线及极限应力曲线的意义及用途,能从材料的几个基本机械性能(σ_B 、 σ_s 、 σ_{-1} 、 σ_0)及零件的几何特性,绘制零件的极限应力线图。
- (2) 掌握单向变应力时的强度计算方法 a) r =常数; b) σ_m =常数; c) σ_{\min} =常数。了解应力等效转化的概念。
- (3) 了解疲劳损伤累积假说(Miner法则)的意义及其应用方法。
- (4) 掌握教材中有关线图及数表的查询方法。

3、螺纹连接和螺旋传动

- (1) 掌握螺纹及螺纹联接件的类型、特性、标准、结构、应用场合及有关的防松方法。
- (2) 能正确进行螺栓组的受力分析并进行螺栓尺寸的计算及类型、规格的选用。
- (3) 在受拉伸载荷或受倾覆力矩的紧螺栓联接中,能用螺栓联接的受力变形线图分析说明降低螺栓刚度、增大被联接件刚度及增大预紧力可以提高螺栓抗疲劳能力。
- (4) 了解键联接的类型及应用特点,掌握键的主要类型及尺寸的选择方法。
- (5) 了解花键联接的类型、特点及应用。

4、带传动

- (1) 了解带传动的类型、特点及应用场合。
- (2) 掌握带传动的工作原理、受力分析、弹性滑动及打滑等基本理论,带传动的失效形式及设计准则。
- (3) 熟悉带的应力计算及其变化规律。
- (4) 掌握带传动的参数选择。
- (5) 熟悉带传动的张紧方法及措施。

5、链传动

- (1) 了解链传动的工作原理、特点及应用,掌握链传动的“多边形效应”即链传动的运动不均匀性及动载荷是怎样产生的,可以采取什么措施(齿数、节距、转速)减小链传动的运动不均匀性及动载荷。
- (2) 能分析滚子链传动发生跳齿、脱链的主要原因。
- (3) 掌握链传动的安装布置和张紧。
- (4) 了解滚子链传动的设计计算方法。

6、齿轮传动

- (1) 熟悉齿轮传动的特点及应用,掌握不同条件下齿轮传动的失效形式、设计准则、强度计算方法。
- (2) 注意弄清在齿轮计算公式中 K_A 、 K_β 、 K_α 、 K_V 、 Y_{Sa} 、 Y_{Fa} 、 Φ_d 等系数的基本含义和选取原则,掌握减小 K_β 、 K_V 的措施。
- (3) 直齿轮传动、斜齿轮传动、锥齿轮传动在受力分析(各分力的大小、方向)和强度

计算方面的异、同之处。

- (4) 了解齿轮传动中有关参数 (m 、 Z 、 a 、 b 、 β) 等对齿轮传动强度的影响。

7、蜗杆传动

- (1) 了解蜗杆传动的特点及失效形式；正确选用蜗杆、蜗轮的材料，如何确定许用应力。
(2) 掌握蜗杆传动的力分析（各分力的大小、方向）。
(3) 熟悉闭式蜗杆传动热平衡计算。
(4) 掌握蜗杆头数 z_1 、导程角 γ 、直径系数 q 等参数的选取。

8、滑动轴承

- (1) 了解滑动轴承的特点和应用场合。
(2) 掌握不完全液体滑动轴承的设计准则及设计方法。
(3) 了解流体动力润滑径向滑动轴承的工作原理，掌握流体动力润滑的基本方程及分析形成流体动压油膜的必要条件。
(4) 熟悉流体动力润滑径向滑动轴承的相关参数 (C_p , χ , h_{\min} , b/d , ψ , η , v) 的基本含义及其变化对承载能力的影响。
(5) 熟悉滑动轴承热平衡计算。

9、滚动轴承

- (1) 熟悉滚动轴承的主要类型、性能特点及代号，并能根据应用条件正确选择轴承的类别。
(2) 掌握滚动轴承的有关参数 (L_{10} 、 C 、 C_0 、 p) 的基本含义。
(3) 掌握滚动轴承寿命计算的方法和步骤，重点是角接触球轴承和圆锥滚子轴承的径向载荷 F_r 、轴向载荷 F_a 的计算和轴承寿命计算。
(4) 掌握滚动轴承装置的设计（包括考虑轴承的固定、调整、预紧、润滑、密封、装拆等）。

10、 联轴器和离合器

- (1) 了解常用联轴器和离合器的主要类型、结构特点和用途。
(2) 掌握常用联轴器正确选择和计算方法。
(3) 掌握常用离合器的正确选择。

11、 轴

- (1) 了解转轴、心轴和传动轴的载荷和应力的特点。
(2) 熟悉和正确进行轴的结构设计方法（轴上零件的轴向和周向定位方法）；对错误的结构设计能进行辨别和改正。
(3) 掌握轴的三种强度计算方法，分清各自的计算特点和适用场合。

三、参考书目：

- (1) 濮良贵主编. 机械设计. 第八版. 北京: 高等教育出版社, 2006.